



CÂMARA MUNICIPAL DE
MONTEIRO LOBATO

PROTOCOLO

Nº 205/22 03/06/2022

INDICAÇÃO Nº 44/22

Nos termos do que dispõe a Lei Orgânica do Município e o Regimento Interno deste Legislativo; **Indico ao Prefeito Municipal:**

Fiscalização do setor competente na obra de cobertura da Quadra de Esportes do Bairro São Benedito. Seguem algumas observações feitas no local por este Vereador:

1. Falta soldar a união dos materiais nos pilares, a solda está somente por um lado.
2. Pilares desalinhados com tesouras.
3. Tesouras e vigas estão fora de prumo.
4. Solda de união dos pilares, está bem claro: a união não tem solda.
5. Solda passou longe de onde era para unir os materiais.
6. Não tem alinhamento dos pilares.
7. Necessário instalação da mão francesa nos cantos dos pilares unindo a base com pilar para reforço e diminuir o balanço.
8. Faltando solda das cantoneiras dos pilares. A área soldada é muito pequena pelo esforço que a estrutura faz.
9. Inspeccionar porque a quadra não está interditada, pois o portão está sem cadeado.
10. Existem várias barras de ferro soltas em cima da estrutura como segue na foto.

JUSTIFICATIVA:

1. Solicito memorial descritivo para conhecimento da espessura do ferro e travamento da estrutura.
2. Solicito manter o portão trancado devido ao material ali estocado, já que a obra está parada esperando chegar telhas.
3. Solicito verificar as soldas pois já terminaram a pintura.


VEREADOR AILTON RODOLFO MARTINS

LIDO
06/06/2022

Allan Rached Azevedo
Presidente da Câmara