



Palácio de Buquira

CÂMARA MUNICIPAL DE  
MONTEIRO LOBATO**PROTOCOLO**

Nº 453/22 02/12/2022

**INDICAÇÃO Nº 98/22**

Nos termos do que dispõe a Lei Orgânica do Município e o Regimento Interno deste Legislativo;

**Indico ao Prefeito Municipal:**


A retirada do bambuzal caído dentro do rio no trajeto entre a antiga cooperativa e o Dinho mecânico.

**JUSTIFICATIVA:**

O bambuzal está caído dentro do rio atrapalhando o fluxo d'água, e causando erosão na margem do rio

  
Vereador Kurt Eugênio Greiner**LIDO**

05/12/2022

  
Allan Rached Azevedo  
Presidente da Câmara