



CÂMARA MUNICIPAL DE
MONTEIRO LOBATO
PROTOCOLO
Nº 47/21 08/02/2021

REQUERIMENTO Nº 25/2021

Requeiro à Douta Mesa nos termos regimentais, após apreciação do Soberano Plenário, seja encaminhado Ofício ao DER – **Departamento de Estradas de Rodagem** do Estado de São Paulo, solicitando o que segue:

“Informações sobre os bueiros localizados na Rodovia SP-50”

1. **Existe projeto em andamento para a limpeza e desobstrução dos bueiros localizados na Rodovia SP-50 do centro da cidade de Monteiro Lobato até aqueles localizados na serra do bairro São Benedito?**
2. **Qual a previsão para o serviço ser executado?**

JUSTIFICATIVA:

O bueiro da entrada do bairro Morada do Sol está entupido há muitos anos e nessa época de chuvas, permanece alagado, com água parada e impede o trânsito dos pedestres pela ciclovia, único acesso seguro ao bairro. As águas paradas estão atrapalhando as obras do Governo Estadual que estão sendo executadas no local. No bairro São Benedito, altura do km 146 houve deslizamento de terra, entupimento do bueiro, as águas pluviais estão passando por cima da Rodovia e colocando em risco uma residência nesse local.

Com tantos problemas de resolução emergencial e urgente, justifica-se o requerimento.

Harley Teixeira
Vereador Harley Rodrigues Alves Teixeira

LIDO

15/02/2021

Allan Rached Azevedo
Presidente da Câmara

APROVADO

15/02/2021

Allan Rached Azevedo
Presidente da Câmara