



Câmara Municipal de Monteiro Lobato

Palácio de Buquira

CÂMARA MUNICIPAL DE
MONTEIRO LOBATO

PROTOCOLO

Nº 388/22 10/10/2022


REQUERIMENTO Nº 40/22

Requeiro à Douta Mesa nos termos regimentais, após apreciação do Soberano Plenário, seja encaminhado Ofício ao **Prefeito Municipal Edmar José de Araújo**, solicitando as seguintes informações:

1. Qual providência será tomada pelo setor competente da Prefeitura Municipal quanto aos alagamentos que ocorrem no bairro São Benedito na época das chuvas, devido ao bueiro que coleta as águas pluviais do bairro e também da Vila Pôr do Sol?
2. A tubulação atual não comporta o volume de águas pluviais devido ao diâmetro das manilhas, existe projeto em andamento para solucionar o problema?
3. Solicito o encaminhamento do problema à Defesa Civil do Município e ao DER - Departamento de Estradas de Rodagem para solucionar o problema.

JUSTIFICATIVA:

Na época das chuvas as águas pluviais tanto do Morro do Cruzeiro como do condomínio popular Vila Pôr do Sol são drenadas para o único bueiro existente, a manilha não comporta o volume e causa alagamento, as águas passam por cima da Rodovia SP-50 com risco de acidentes e as casas próximas ficam alagadas com grande risco aos moradores.


Vereador Ailton Rodolfo Martins


Vereador Harley Rodrigues Alves Teixeira

LIDO
17/10/2022

Allan Rached Azevedo
Presidente da Câmara

APROVADO
17/10/2022

Allan Rached Azevedo
Presidente da Câmara