



Câmara Municipal de Monteiro Lobato

Palácio de Buquira

CÂMARA MUNICIPAL DE
MONTEIRO LOBATO

PROTOCOLO

Nº 406/22 31/10/2022

INDICAÇÃO Nº 85/22

Nos termos do que dispõe a Lei Orgânica do Município e o Regimento Interno deste Legislativo, indico ao **Prefeito Edmar José de Araújo**:

A colocação de sinalização indicando perigo e algum tipo de defesa ou guard rail em curva acentuada e perigosa na Estrada José Benedito Renó no Bairro São Benedito.

JUSTIFICATIVA:

A Prefeitura já fez um serviço de troca de manilha nesse local onde existe um córrego. Atualmente está sem cerca, houve queda de uma vaca e há riscos de queda de veículos.


Vereador Ailton Rodolfo Martins

LIDO
07/11/2022

Allan Rached Azevedo
Presidente da Câmara