



Câmara Municipal de Monteiro Lobato

Palácio de Buquira

CÂMARA MUNICIPAL DE
MONTEIRO LOBATO

PROTOCOLO

Nº 105/23 15/03/2023

INDICAÇÃO Nº 23/23

Nos termos do que dispõe a Lei Orgânica do Município e o Regimento Interno deste Legislativo, indico à **EDP ENERGIA**:

Vistoria num poste localizado às margens do rio Buquira, para avaliar o risco de queda, no Bairro Ponte Nova.

IUSTIFICATIVA:

Em atendimento à reivindicação dos moradores.
Seguem em anexo, fotos e número da instalação.


VEREADOR NEDIVAN GUIMARÃES

LIDO

20/03/2023


Edjelson Ap. de Souza
Presidente da Câmara