



CÂMARA MUNICIPAL DE
MONTEIRO LOBATO

PROTOCOLO

Nº 20/21 26/01/2021

REQUERIMENTO Nº 09/21

Requeiro à Douta Mesa nos termos regimentais, após apreciação do Soberano Plenário, seja encaminhado Ofício ao Prefeito Municipal, solicitando o que segue:

Existe a possibilidade de executar a contenção de erosão e sinalização de alerta de “perigo” na Estrada Benedito Monteiro do Prado, no trecho de subida em frente à residência do Senhor Mario (simples ponto de referência), sentido bairro dos Souzas?

JUSTIFICATIVA:

Nesse trecho há estreitamento da estrada e é local onde já ocorreram inúmeros acidentes fatais. Com a ocorrência da erosão, o trecho ficou ainda mais estreito e perigoso. Atualmente há uma sinalização precária que não permite visibilidade, principalmente no período noturno, conforme fotos em anexo.


Vereador Allan Rached Azevedo

LIDO

08/02/2021


Allan Rached Azevedo
Presidente da Câmara

APROVADO

08/02/2021


Allan Rached Azevedo
Presidente da Câmara